

Informationen zur Software-Aktualisierung

Dateiname: UPD01006.bin

Inhalt

Der Inhalt der Software-Aktualisierung ist abhängig vom Software-Stand Ihres Fahrzeugs. Details zum Inhalt des Updates und den unterstützten Geräten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Beschreibung.

Abhängig von Ihrem Fahrzeug wird eine der folgenden Versionen installiert:

- ▷ MX-3.5.4, TX-3.5.6
- ▷ TX-2.6.6
- ▷ MX-1.12.0

Voraussetzungen

Die Software-Aktualisierung steht nur für bestimmte Fahrzeuge mit der Ausstattung USB-Audio-Schnittstelle zur Verfügung. In diesen Fahrzeugen ist im Hauptmenü unter „Einstellungen“ der Menüpunkt „Software Update“ vorhanden. Mehr Informationen hierzu sind in der Betriebsanleitung zum Fahrzeug unter Software Update enthalten.

Ob Ihr Fahrzeug unterstützt wird, können Sie auf der Internetseite www.bmw.com/update oder in der Kompatibilitätsmatrix unter www.bmw.com/bluetooth überprüfen.

Installation

Die Installation der Software-Aktualisierung setzt die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen voraus. Siehe hierzu www.bmw.com/update. Für die Installation die Datei der Software-Aktualisierung auf einem USB-Gerät in das Hauptverzeichnis speichern.

Zusätzlich die Hinweise in der Betriebsanleitung unter Software Update beachten. Nach Installation der Software-Aktualisierung wird im Fahrzeug unter „Aktuelle Version zeigen“ der neue Software-Stand angezeigt.

Hinweise

Nach der Software-Aktualisierung wird die Software im Fahrzeug neu gestartet und vom USB-Gerät übertragene Daten ggf. neu synchronisiert. Einige Minuten abwarten, bis das USB-Gerät wieder betriebsbereit ist.

Vor der Software-Aktualisierung abgespielte Titel oder Wiedergabelisten müssen neu ausgewählt werden. Dies ist auch bei der Wiederherstellung der letzten Software-Version über „Vorherige Version“ notwendig.

Am Control Display auf gute Mobilfunkempfangsqualität achten, bevor Sie ein Teleservice Update starten.

Software-Aktualisierung (MX-3.5.4, TX-3.5.6)

Inhalt

- ▷ Office: Verbesserte Unterstützung von E-Mail-Nachrichten. Verbesserte Anzeige des Absenders von SMS-Nachrichten bei iPhone-Geräten mit iOS6.
- ▷ Telefon: Verbesserte USB-Verbindung bei iPhone-Geräten mit iOS 5. Verbesserter Verbindungsaufbau bei einzelnen Geräten. Bei einzelnen Geräten verbesserte Darstellung und Stabilität bei laufenden Gesprä-

chen. Verbesserte Bluetooth-Verbindung mit HTC-Geräten. Verbesserte Sortierung des Telefonbuchs bei Android-Geräten in Japan.

- ▷ Multimedia: Verbesserte Anzeige von zusätzlichen Album und Titelinformationen. Verbesserte Verbindung und Steuerung bei Bluetooth-Audiogeräten.
- ▷ Verbesserung der Funktionalität BMW TeleServices, BMW Online und Internet bei iPhone-Geräten mit iOS 5.

Unterstützte Geräte

Die Software-Aktualisierung verbessert die Kompatibilität folgender Geräte:

Multimedia

- ▷ Alle USB-Geräte
- ▷ Apple: iPod touch, iPhone
- ▷ Archos: 3 Vision
- ▷ Creative: MuVo V100
- ▷ Iriver: E100
- ▷ Palm: Pre
- ▷ Sony Ericsson: C905
- ▷ Symbian Foundation: S60
- ▷ Yari: U200

Telefon

- ▷ Apple: iPhone 3GS, 4, 4S, 5 (iOS 5, iOS 6)
- ▷ Blackberry (OS 6.x), Pearl, 9800, 9900
- ▷ DoCoMo: Galaxy S SC-02B, NEC MEDIAS N-04C, Samsung Galaxy S II SC-02C, Sharp Aquos phone SH-12C, Xperia Acro SO-02C, Xperia Arc SO-01C
- ▷ HTC: Sensation, Trinity
- ▷ LG: Enlighten VS700
- ▷ Motorola: DROID RAZR 4G
- ▷ Nokia: C7, N8, X7
- ▷ Samsung: Galaxy S II (Android 2.3.3), Nexus S
- ▷ Sharp: au IS03

- ▷ Sony Ericsson: W205
- ▷ Verizon Wireless: Casio C781, ZTE F450, Pantech 8992

Hinweise

Nach Installation der Software-Aktualisierung wird im Fahrzeug unter „Aktuelle Version zeigen“ folgender Software-Stand angezeigt:

- ▷ MX-3.5.4
- ▷ TX-3.5.6

Software-Aktualisierung (TX-2.6.6)

Inhalt

- ▷ Office: Verbesserte Unterstützung von E-Mail-Nachrichten. Verbesserte Anzeige des Absenders von SMS-Nachrichten bei iPhone-Geräten mit iOS 6.
- ▷ Telefon: Verbesserte USB-Verbindung bei iPhone-Geräten mit iOS 5. Verbesserter Verbindungsaufbau bei einzelnen Geräten. Bei einzelnen Geräten verbesserte Darstellung und Stabilität bei laufenden Gesprächen. Verbesserte Bluetooth-Verbindung mit HTC-Geräten. Verbesserte Sortierung des Telefonbuchs bei Android-Geräten in Japan.
- ▷ Verbesserung der Funktionalität BMW TeleServices, BMW Online und Internet bei iPhone-Geräten mit iOS 5.

Unterstützte Geräte

Die Software-Aktualisierung verbessert die Kompatibilität folgender Geräte:

Telefon

- ▷ Apple: iPhone 3GS, 4, 4S, 5 (iOS 5, iOS 6)
- ▷ Blackberry (OS 6.x), Pearl, 9800, 9900
- ▷ DoCoMo: Galaxy S SC-02B, NEC MEDIAS N-04C, Samsung Galaxy S II SC-02C, Sharp Aquos phone SH-12C, Xperia Acro SO-02C, Xperia Arc SO-01C

- ▷ HTC: Sensation, Trinity
- ▷ LG: Enlighten VS700
- ▷ Motorola: DROID RAZR 4G
- ▷ Nokia: C7, N8, X7
- ▷ Samsung: Galaxy S II (Android 2.3.3), Nexus S
- ▷ Sharp: au IS03
- ▷ Sony Ericsson: W205
- ▷ Verizon Wireless: Casio C781, ZTE F450, Pantech 8992

Hinweise

Nach Installation der Software-Aktualisierung wird im Fahrzeug unter „Aktuelle Version zeigen“ folgender Software-Stand angezeigt:

- ▷ TX-2.6.6

Software-Aktualisierung (MX-1.12.0)

Inhalt

- ▷ Verbessert die Geschwindigkeit und Stabilität der Musikwiedergabe von einem USB-Gerät, das an der USB-Audio-Schnittstelle in der Mittelarmlehne angeschlossen ist und mehrere Wiedergabelisten enthält.

Unterstützte Geräte

Die Software-Aktualisierung verbessert die Kompatibilität folgender Geräte:

Multimedia

- ▷ Alle USB-Geräte

Hinweise

Nach Installation der Software-Aktualisierung wird im Fahrzeug unter „Aktuelle Version zeigen“ folgender Software-Stand angezeigt:

- ▷ MX-1.12.0