
STATUS	GEFUNDENE FEHLER	SYSTEME OHNE FEHLER
Akzeptabel	36	13



Fehlerhafte Systeme (11)

Zentrales Gateway

Fehler Code: INFO 101008 Nicht auflösbares uneindeutiges Routing SG nicht in der SVT Soll Tabelle

Fehler Code: INFO 100600 Flexray Protokoll Startup Zeit ist zu hoch

Fehler Code: INFO 100100 Kontakt zu FZM Slave verloren

Zuletzt aufgetreten bei:
58602 km

Fehler Code: INFO 100104 HW Weckgrund ZGW

Fehler Code: INFO 100300 Beauftragung konnte nicht durchgeführt werden, da TAS bereits beschäftigt

Zuletzt aufgetreten bei:
58622 km

Fehler Code: INFO 100001 VcmResultSvtCheck Identitätskontrolle: Es sind Unterschiede zwischen der SVT-Ist und SVT-Soll erkannt worden.

Zuletzt aufgetreten bei:
58681 km

Fehler Code: INFO 100203 DM-Softwarefehler-Info Warnung

Zuletzt aufgetreten bei:
58606 km

Fehler Code: INFO 100204 Nachrichtenüberwachung: Systemkontextsignal ausgeblieben

Zuletzt aufgetreten bei:
58622 km

Dynamische Stabilitäts Kontrolle (DSC)

Fehler Code: 4809AB Globale Spannungsversorgung: Unterspannung extern

Zuletzt aufgetreten bei:
58602 km

Fehler Code: INFO 480AB5 Verteilergetriebe Langzeitschutzfunktion vom LMV angefordert

Zuletzt aufgetreten bei:
58602 km

Elektrische Parkbremse

Fehler Code: INFO D394F6 Signalfehler (Kilometerstand/Reichweite, ID: KILOMETERSTAND) Sender: Kombi, Kombi_Basis Ungültig

Zuletzt aufgetreten bei:
58720 km

Getriebe

Fehler Code: INFO 440011 Nachricht (Fahrzeugzustand, 0x3A0) fehlt, Sender ZGW

Zuletzt aufgetreten bei:
58622 km

Kombiinstrument

Fehler Code: B7F668 KOMBI: Systemzeit wurde zurückgesetzt

Fehler Code: INFO 930006 Sudden Light Off-MOST: Licht geht unerwartet aus

Zuletzt aufgetreten bei:
58656 km

Fehler Code: INFO B7F669 Kombi: Infofehler 1

Fehler Code: INFO B7F67E Kombi SG: Neustart der Systemplatine (watchdog)

Klimaanlage

Fehler Code: E71442 Signal (0x330) ungültig empfangen: Wegstrecke_Kilometer / K-CAN Botschaft (STAT_ENG_STA_AUTO, 0x30B, FA): Timeout / Botschaft (0x22E, Status BFSH): Ausfall

Zugangskontrolle (CAS)

Fehler Code: INFO 930888 Remote Door Lock(RDL) durchgeführt

Zuletzt aufgetreten bei:
58622 km

Infotainment

Fehler Code: INFO 8BAC73 NVM_E_REQ_FAILED

Fehler Code: INFO 101712 Eine PIA-Funktion meldet ihre Konfigurationsinformationen obwohl sie nicht dazu aufgefordert wurde

Zuletzt aufgetreten bei:
58602 km

Junction Box Modul

Fehler Code: C90D74 K-LIN_6 xAUC Sensor: Fehlender LIN-Slave

Zuletzt aufgetreten bei:
58714 km

Fehler Code: INFO 002031 VSM_EVENT_VEHICLESTATE

Zuletzt aufgetreten bei:
58622 km

Integr. Karosseriemodul

Fehler Code: INFO 4827DB Steuergerät intern Flash PFlash Einfachbitfehler

Fehler Code: INFO 4827F9 QDM-SKR Korrekturfaktor Radradius Lernbedingung 2

Zuletzt aufgetreten bei:
58617 km

Fehler Code: INFO 4827F8 QDM-SKR Korrekturfaktor Radradius Lernbedingung 1

Zuletzt aufgetreten bei:
58610 km

Fehler Code: INFO 482656 Schwimmwinkelschätzer interne Degradation wegen SBS

Zuletzt aufgetreten bei:
58602 km

Fehler Code: INFO 4827B3 Steuergerät intern Undervoltage at Terminal 30

Zuletzt aufgetreten bei:
58602 km

Telematik

Fehler Code: INFO 610009 CAN NM Zeitüberschreitung

Zuletzt aufgetreten bei:
58622 km

Fehler Code: INFO E14406 Zeitüberschreitung CAN-Nachricht GPS_PO_EXTS_MOST

Zuletzt aufgetreten bei:
58622 km

Fehler Code: INFO E14426 Ungültiges Signal in CAN-Nachricht GPS_PO_EXTS_MOST

Zuletzt aufgetreten bei:
58622 km

Fehler Code: INFO E14413 Zeitüberschreitung CAN-Nachricht STAT_GANG_RUECKWAERTS

Zuletzt aufgetreten bei:
58602 km

Fehler Code: INFO E14414 Zeitüberschreitung CAN-Nachricht STAT_ZV_KLAPPEN

Zuletzt aufgetreten bei:
58602 km

Fehler Code: INFO E14437 Ungültiges Signal in CAN-Nachricht GPS_PO_MOST

Zuletzt aufgetreten bei:
58624 km

Systeme ohne Fehler (13)

✔ Motor

✔ Airbag

✔ Gangschalter

✔ Top Rear Sideview Kamera

✔ Kraftstoffpumpe

✔ Zentrale Bedieneinheit

✔ Fahrassistenz System

✔ Fussraummodul

✔ Heckklappe

✔ Spurwechselwarnung

✔ Reifendruckkontrolle

✔ Einpark-Assistent

✔ Kombi Warnleuchte
