

2004_04 BMW FAHRZEUGDIAGNOSE BERICHT

Fahrzeuginformationen

2004_04 / BMW / X1/X3 3.0i_M54 /

FIN: WBAPA910 [REDACTED]

Kilometerstand: -

Kennzeichen: -

Kundeninformationen

Name: -

Versicherungsinformationen

Gerät: MX808TS

Version: -

Seriennummer: VS7GM3C01244

Reparaturauftragsnummer: -

Gescannte Systeme (20)

System	Status/DTC
DME (Digitale Motor Elektronik)	 4
EGS (GM5 Getriebesteuerung)	 0
DSC (DXC8 Dynamic Stability Control)	 3
MRS (Mehrfach-Rückhaltesystem V)	 0
KOMBI (Instrumenttafel)	 1
EWS (Wegfahrsperre)	 1
VTG (Verteilergehäuse)	 2
LWS (Lenkwinkelsensor)	 1
CID (Zentraler Informationsanzeiger)	 3
IHKA (Integrierte automatische Heizung/ A/C control)	 2
LSZ (Lichtschalter Mitte II)	 2
MFL (Multifunktionslenkrad)	 0
NAV (Navigationsrechner)	 0
PDC (ParkabstandRegelung)	 0
RAD (Radio)	 1
RLS (Regen / Licht-Sensor)	 0
SHD (Schiebedach)	 0
SMF (Sitze mit Memory, Fahrer)	 0
TCU (Telematic Kontrolleinheit)	 1

GM (Grundmodul)

✓ 0

DTC (21)**DME (Digitale Motor Elektronik) (4 DTC)**

DTC	Beschreibung	Status
002869	Digitale Motorelektronik (DME),DME Selbsttest, RAM Prüfung fehlerhaft	Nicht verbaut
003C1D	Digitale Motorelektronik (DME), Kurbelwellensensor, Signal	Nicht verbaut
003C1E	Digitale Motorelektronik (DME), Einlassnockenwellensensor, Signal	Nicht verbaut
00299A	Digitale Motorelektronik (DME),CAN Fehlermanagement EGS (Elektronische Getriebesteuerung)	Nicht verbaut

DSC (DXC8 Dynamic Stability Control) (3 DTC)

DTC	Beschreibung	Status
005EB1	Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC),LWS (Lenkwinkelsensor) Versorgung	Nicht verbaut
005F21	Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Motormanagement, Schnittstelle	Nicht verbaut
005F42	Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Getriebesteuerung, Notlaufbetrieb	Nicht verbaut

KOMBI (Instrumenttafel) (1 DTC)

DTC	Beschreibung	Status
000020	Airbag-Warnleuchte	Nicht verbaut

EWS (Wegfahrsperr) (1 DTC)

DTC	Beschreibung	Status
00000F	Spannungsversorgung von EWS3 Kontroll Modul	Nicht verbaut

VTG (Verteilergehäuse) (2 DTC)

DTC	Beschreibung	Status
0054C6	VTG(Verteilerverbox), Ölverschleiß	Verbaut
0055C4	Keine Meldung von der Dynamischen Stabilitätskontrolle (DSC)	Nicht verbaut

LWS (Lenkwinkelsensor) (1 DTC)

DTC	Beschreibung	Status
00000B	LWS, Sensor-/Fahrzeugzuordnung falsch oder nicht vorhanden	Nicht verbaut

CID (Zentraler Informationsanzeiger) (3 DTC)

DTC	Beschreibung	Status
00A468	Zentrale Informationsanzeige (CID), offener Stromkreis zu MASK oder NAVI	Nicht verbaut
00A46A	Zentrale Informationsanzeige (CID), Temperaturabschaltung	Nicht verbaut
00E5C7	Zentrale Informationsanzeige (CID): Kommunikation: IBUS Fehler übertragen	Nicht verbaut

IHKA (Integrierte automatische Heizung/ A/C control) (2 DTC)

DTC	Beschreibung
00001E	IHKA(Integrierte automatische Heizung und A/C System),AUC (Automatische Umluftregelung) Sensor
000020	IHKA(Integrierte automatische Heizung und A/C System),AUC (Automatische Umluftregelung) Heizung

LSZ (Lichtschalter Mitte II) (2 DTC)

DTC	Beschreibung
00001E	LSZ(Lampenschaltzentrale) 2, Steuergerätefehler in Heizung, Lüftung und Klimaanlage (HVAC) Sektion
000042	LSZ(Lampenschalter Mitte) 2, Abblendlicht links defekt

RAD (Radio) (1 DTC)

DTC	Beschreibung
000000	RAD, Transportmodus aktiv

TCU (Telematic Kontrolleinheit) (1 DTC)

DTC	Beschreibung
000097	TCU, Bluetooth-Taste klemmt

Technikerhinweise

Kundenname:

Techniker:

Datum:

Hinweis: Speichern Sie bitte eine Kopie dieses Berichts für Ihre Archive.

