

Code	Beschreibung	KM-Stand	Vorhanden	Klasse
4823D5	EPS Spannungsversorgung: Unerwarteter Steuergeräte Reset	124899	unbekannt	
D014A1	Signal (Istposition EPS, 51.0.2) ungültig, Sender EPS	124899	ja	Information
D019BF	Botschaft (Ist Lenkmoment Fahrer Stellglied, 49.0.2) fehlt, Empfänger ICM, Sender EPS	124899	nein	Information
D019C3	Signal (Ist Lenkmoment Fahrer Stellglied, 49.0.2) ungültig, Sender EPS	124899	nein	Information
D01B26	Botschaft (Istposition EPS, 51.0.2) fehlt, Empfänger ICM, Sender EPS	124899	nein	Information
D01C0C	Botschaft (Ist Kraft Zahnstange, 49.0.2) fehlt, Empfänger ICM, Sender EPS	124899	nein	Information
D02C24	Signal (Ist Lenkmoment Fahrer Stellglied, 49.0.2) ungültig, Sender EPS	124899	nein	Information
D02C67	Signal (Status Stabilisierung DSC, 47.1.2) ungültig, Sender DSC	124899	nein	Information
D35A53	Signal (Ist Lenkwinkel Vorderachse, 57.1.2) ungültig, Sender ICM / EPS	124899	unbekannt	Information
D35A62	Signal (Querschleunigung Schwerpunkt, 0X19A) ungültig, Sender ICM / EPS	124899	nein	Information
D86C07	Signal (Kilometerstand, 0x330) ungültig, Sender KOMBI	-1	nein	Information
E71442	Signal (Wegstrecke Kilometer, 0x330) ungültig, Sender KOMBI	-1	nein	Information