

STATUS

Sehr Schlecht 38

GEFUNDENE FEHLER

SYSTEME OHNE FEHLER

12



Fehlerhafte Systeme (12)

Motor

Fehler Code: 253400 Drallklappensteller, Positionsregelung: Drallklappen zu weit offen/positive Regelabweichung
Zuletzt aufgetreten bei:
56714 km

Fehler Code: INFO 2AD400 Check-Control-Meldung (ID 450): Auto Start Stop Funktion deaktiviert
Zuletzt aufgetreten bei:
56715 km

Fehler Code: INFO 245600 Partikelfiltersystem: Beladungsregeneration wurde aktiviert
Zuletzt aufgetreten bei:
56718 km

Zentrales Gateway

Fehler Code: INFO 101008 Nicht auflösbares uneindeutiges Routing SG nicht in der SVT Soll Tabelle

Fehler Code: INFO 100600 Flexray Protokoll Startup Zeit ist zu hoch

Fehler Code: INFO 100100 Kontakt zu FZM Slave verloren

Fehler Code: INFO 100104 HW Weckgrund ZGW

Fehler Code: INFO 100300 Beauftragung konnte nicht durchgeführt werden, da TAS bereits beschäftigt
Zuletzt aufgetreten bei:
56718 km

Fehler Code: INFO 100001 VcmResultSvtCheck Identitätskontrolle: Es sind Unterschiede zwischen der SVT-Ist und SVT-Soll erkannt worden.

Zuletzt aufgetreten bei:
56715 km

Fehler Code: INFO 100203 DM-Softwarefehler-Info Warnung

Zuletzt aufgetreten bei:
56714 km

Fehler Code: INFO 100204 Nachrichtenüberwachung: Systemkontextsignal ausgeblieben

Zuletzt aufgetreten bei:
56714 km

Dynamische Stabilitäts Kontrolle (DSC)

Fehler Code: 480A90 Raddrehzahlsensor: Allgemein: Rollenmodus aktiv

Zuletzt aufgetreten bei:
56714 km

Fehler Code: 4809AB Globale Spannungsversorgung: Unterspannung extern

Zuletzt aufgetreten bei:
56715 km

Fehler Code: INFO 480AB5 Verteilergetriebe Langzeitschutzfunktion vom LMV angefordert

Zuletzt aufgetreten bei:
56715 km

Fehler Code: INFO 4809C0 Lokale Spannungsversorgung Steuergeräte Reset

Getriebe

Fehler Code: INFO 440011 Nachricht (Fahrzeugzustand, 0x3A0) fehlt, Sender ZGW

Zuletzt aufgetreten bei:
56714 km

Kombiinstrument

Fehler Code: INFO 930006 Sudden Light Off-MOST: Licht geht unerwartet aus

Zuletzt aufgetreten bei:
56856 km

Fehler Code: INFO 930041 Funktionsblock: sendet keine Werte trotz Notifizierung

Zuletzt aufgetreten bei:
56715 km

Zugangskontrolle (CAS)

Fehler Code: INFO 930862 KL15 Abschaltung über Timeout

Zuletzt aufgetreten bei:
56714 km

Infotainment

Fehler Code: INFO 8BAC73 NVM_E_REQ_FAILED

Fehler Code: INFO 101712 Eine PIA-Funktion meldet ihre Konfigurationsinformationen obwohl sie nicht dazu aufgefordert wurde

Zuletzt aufgetreten bei:
56714 km

Junction Box Modul

Fehler Code: C90D74 K-LIN_6 xAUC Sensor: Fehlender LIN-Slave

Zuletzt aufgetreten bei:
56714 km

Fehler Code: INFO 002031 VSM_EVENT_VEHICLESTATE

Zuletzt aufgetreten bei:
56714 km

Fahrassistenz System

Fehler Code: E06C43 Signal Status Verfügbarkeit_Kette Bremsung ungültig empfangen oder Bremskette nicht verfügbar

Zuletzt aufgetreten bei:
56714 km

Integr. Karosseriemodul

Fehler Code: 48002C Betriebsbereitschaft Bremsensteuergerät / LDM Funktion: High-Level Betriebsbereitschaft Bremsensteuergerät

Zuletzt aufgetreten bei:
56714 km

Fehler Code: INFO 4827DB Steuergerät intern Flash PFlash Einfachbitfehler

Fehler Code: INFO 4827F9 QDM-SKR Korrekturfaktor Radradius Lernbedingung 2

Zuletzt aufgetreten bei:
56779 km

Fehler Code: INFO 4827F8 QDM-SKR Korrekturfaktor Radradius Lernbedingung 1

Zuletzt aufgetreten bei:
56748 km

Fehler Code: INFO 480133 SBS Funktion Einachs-Rollenprüfstandserkennung, Rolle erkannt

Zuletzt aufgetreten bei:
56714 km

Fehler Code: INFO 482656 Schwimmwinkelschätzer interne Degradation wegen SBS

Zuletzt aufgetreten bei:
56714 km

Fehler Code: INFO 4827B3 Steuergerät intern Undervoltage at Terminal 30

Zuletzt aufgetreten bei:
56714 km

Einpark-Assistent

Fehler Code: INFO 803296 RVC aktiv ohne Aktivierung

Zuletzt aufgetreten bei:
56714 km

Telematik

Fehler Code: INFO E14405 Zeitüberschreitung CAN-Nachricht MILE_VEH

Zuletzt aufgetreten bei:
56718 km

Fehler Code: INFO E14406 Zeitüberschreitung CAN-Nachricht GPS_PO_EXTS_MOST

Zuletzt aufgetreten bei:
56714 km

Fehler Code: INFO E14426 Ungültiges Signal in CAN-Nachricht GPS_PO_EXTS_MOST

Zuletzt aufgetreten bei:
56714 km

Fehler Code: INFO E14413 Zeitüberschreitung CAN-Nachricht STAT_GANG_RUECKWAERTS

Zuletzt aufgetreten bei:
56714 km

Fehler Code: INFO E14414 Zeitüberschreitung CAN-Nachricht STAT_ZV_KLAPPEN

Zuletzt aufgetreten bei:
56714 km

Systeme ohne Fehler (12)

✔ Elektrische Parkbremse

✔ Airbag

✔ Gangschalter

✔ Klimaanlage

✔ Top Rear Sideview Kamera

✔ Kraftstoffpumpe

✔ Zentrale Bedieneinheit

✔ Fussraummodul

✔ Heckklappe

✔ Spurwechselwarnung

✔ Reifendruckkontrolle

✔ Kombi Warnleuchte
