

Infospeicher

Datum: 26.11.22 16:36:35
FIN: WBAWY710X00B57982

00 Junction-Box-Elektronik

2 Fehler

002031: VSM_EVENT_VEHICLESTATE

002040: PDC: Reset wegen Watchdog-Timeout

10 Zentrales Gateway-Modul

4 Fehler

101008: nicht auflösbares uneindeutiges Routing - SG nicht in der SVT Soll Tabelle

100100: Kontakt zu FZM Slave verloren

100104: HW Weckgrund ZGW

100204: Botschaftsueberwachung: Systemkontextsignal ausgeblieben

37 Verstärker

1 Fehler

B7F4D1: Nachrichtenausfall Fahrzeugzustand

60 Instrumentenkombination

2 Fehler

93000A: FBlock mit Methode: Lebenszeichen kommt nicht fristgerecht

93003F: MOST Operation Senderknoten: Fehler in adressierter Funktion

61 Combox Notruf

3 Fehler

61A003: SIM-Karte nicht freigeschaltet

61A001: ECALL_ASSIST_NOT_AVAILABLE

619400: VSM_EVENT_VEHICLESTATE